



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУ ДО СШОР г. Пыть-Ях, спортивный зал бокса;
1.2. Адрес объекта: 628380, ХМАО-Югра Тюменской области, г. Пыть-Ях, 6 мкр. "Пионерный", дом 33;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть отдельно стоящего 2-х этажного здания: деятельность осуществляется на 1 этаже, общая площадь 871.8 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка: нет;
1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта: _____;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего: _____,
Капитального: _____;

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения):
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Спортивная школа олимпийского резерва. (МБУ ДО СШОР);
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
628380, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 1 микрорайон «Центральный», д.б, кв.4;
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Оперативное управление;
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):
Государственная;
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
Муниципальная;
1.11. Вышестоящая организация:
Отдел по физической культуре и спорту администрации города Пыть-Ях;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
628380, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр 1-й 18/А
Телефон: (3463) 42-27-31

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: Физическая культура и спорт;
2.2. Виды оказываемых услуг: Дополнительное образование детей;
2.3. Форма оказания услуг: На объекте;
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети;

- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;
- 2.6. Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 80 чел., вместимость - 90 чел., пропускная способность - 100 чел.;
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет;

3. Состояние доступности объекта

- ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. В. Высоцкого, маршруты:
Автобусы - № 1, 2;
- ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. Р. Кузоваткина, маршруты:
Автобусы - № 1, 2;
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. В. Высоцкого, маршруты:
Автобусы - № 1, 2;
- ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. Р. Кузоваткина, маршруты:
Автобусы - № 1, 2;
- (Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<https://расписаниеавтобуса.рф>))
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:
ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. В. Высоцкого, расстояние – 560 м;
ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. Р. Кузоваткина, расстояние – 600 м;
- 3.2.2. время движения (пешком):
ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. В. Высоцкого, время – 10-12 мин.;
ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. Р. Кузоваткина, время – 12-14 мин.;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*):
ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. В. Высоцкого, - Да, адаптирован частично;
ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. Р. Кузоваткина, - Да, адаптирован частично;
- 3.2.4. Перекрестки: Есть;
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Нет;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть;
- Их обустройство для инвалидов на коляске: На пешеходных путях следования частично отсутствует визуальная, контрастная маркировка перепадов высот; высоты перепадов выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; дополнительно – асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта);
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б

6	с нарушениями умственного развития	Б
---	------------------------------------	---

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

- Основные СФЗ (структурно-функциональные зоны) Временно недоступны
- Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований;
 - параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный
	Все зоны и участки	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Ях" 2022 - 2030 гг;

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации (в рамках исполнения показателей Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Ях" 2022 - 2030 гг);

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Достижение оптимального уровня доступности для всех категорий инвалидов и МГН; Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения);
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
не имеется;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:
Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка
результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах
доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www.tismgr.admhmao.ru);

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от 17.03.2023 г;
2. Акта обследования объекта от 17.03.2023 г;
3. Решение рабочей группы от 17.03.2023 г;

Приложение А.3



(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУ ДО СШОР г. Пыть-Ях, спортивный зал бокса;
1.2. Адрес объекта: 628380, ХМАО-Югра Тюменской области, г. Пыть-Ях, 6 мкр. "Пионерный", дом 33;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть отдельно стоящего 2-х этажного здания: деятельность осуществляется на 1 этаже, общая площадь 871,8 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка: нет;
1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта: _____;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего: _____,
Капитального: _____;

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения):
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Спортивная школа олимпийского резерва, (МБУ ДО СШОР);
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
628380, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 1 микрорайон «Центральный», д.6, кв.4;
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Оперативное управление;
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):
Государственная;
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
Муниципальная;
1.11. Вышестоящая организация:
Отдел по физической культуре и спорту администрации города Пыть-Ях;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
628380, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр 1-й 18/А
Телефон: (3463) 42-27-31

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: Физическая культура и спорт;
2.2. Виды оказываемых услуг: Дополнительное образование детей;
2.3. Форма оказания услуг: На объекте;
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети;

- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;
- 2.6. Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 80 чел., вместимость - 90 чел., пропускная способность - 100 чел.;
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет;

3. Состояние доступности объекта

- ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. В. Высоцкого, маршруты:
Автобусы - № 1, 2;
- ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. Р. Кузоваткина, маршруты:
Автобусы - № 1, 2;
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. В. Высоцкого, маршруты:
Автобусы - № 1, 2;
- ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. Р. Кузоваткина, маршруты:
Автобусы - № 1, 2;
- (Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<https://расписаниеавтобуса.рф>))
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:
ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. В. Высоцкого, расстояние – 560 м;
- ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. Р. Кузоваткина, расстояние – 600 м;
- 3.2.2. время движения (пешком):
ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. В. Высоцкого, время – 10-12 мин.;
- ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. Р. Кузоваткина, время – 12-14 мин.;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*):
ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. В. Высоцкого, - Да, адаптирован частично;
- ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. Р. Кузоваткина, - Да, адаптирован частично;
- 3.2.4. Перекрестки: Есть;
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Нет;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть;
- Их обустройство для инвалидов на коляске: На пешеходных путях следования частично отсутствует визуальная, контрастная маркировка перепадов высот; высоты перепадов выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; дополнительно – асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта);
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б

6	с нарушениями умственного развития	Б
---	------------------------------------	---

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный
	Все зоны и участки	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Ях" 2022 - 2030 гг;

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; График проведения работ по адаптации (в рамках исполнения показателей Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Ях" 2022 - 2030 гг);

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Достижение оптимального уровня доступности для всех категорий инвалидов и МГН; Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения);

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

не имеется;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:

Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www.tismgr.admhmao.ru);

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Директор МБУ ДО СШОР г. Пыть-Ях

 / С. В. Вагин /

УТВЕРЖДАЮ



Директор
МБУ ДО СШОР г. Пыть-Ях

/ С. В. Вагин /

«22» марта 2023 г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУ ДО СШОР г. Пыть-Ях, спортивный зал бокса;
 1.2. Адрес объекта: 628380, ХМАО-Югра Тюменской области, г. Пыть-Ях, 6 мкр. "Пионерный", дом 33;
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - часть отдельно стоящего 2-х этажного здания: деятельность осуществляется на 1 этаже, общая площадь 871,8 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка: нет;
 1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта: _____;
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
 Текущего: _____,
 Капитального: _____;

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения):
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Спортивная школа олимпийского резерва, (МБУ ДО СШОР);
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
 628380, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, 1 микрорайон «Центральный», д.6, кв.4;
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
 Оперативное управление;
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):
 Государственная;
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
 Муниципальная;
 1.11. Вышестоящая организация:
 Отдел по физической культуре и спорту администрации города Пыть-Ях;
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
 628380, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр 1-й 18/А
 Телефон: (3463) 42-27-31

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: Физическая культура и спорт;
 2.2. Виды оказываемых услуг: Дополнительное образование детей;
 2.3. Форма оказания услуг: На объекте;
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети;

- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;
- 2.6. Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 80 чел., вместимость - 90 чел., пропускная способность - 100 чел.;
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет;

3. Состояние доступности объекта

- ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. В. Высоцкого, маршруты:
Автобусы - № 1, 2;
- ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. Р. Кузоваткина, маршруты:
Автобусы - № 1, 2;
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. В. Высоцкого, маршруты:
Автобусы - № 1, 2;
- ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. Р. Кузоваткина, маршруты:
Автобусы - № 1, 2;
- (Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<https://расписаниеавтобуса.рф>))
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:
ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. В. Высоцкого, расстояние – 560 м;
ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. Р. Кузоваткина, расстояние – 600 м;
- 3.2.2. время движения (пешком):
ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. В. Высоцкого, время – 10-12 мин.;
ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. Р. Кузоваткина, время – 12-14 мин.;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*):
ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. В. Высоцкого, - Да, адаптирован частично;
ООТ «Современник» по ул. Магистральная, по направлению к ул. Р. Кузоваткина, - Да, адаптирован частично;
- 3.2.4. Перекрестки: Есть;
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Нет;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть;
- Их обустройство для инвалидов на коляске: На пешеходных путях следования частично отсутствует визуальная, контрастная маркировка перепадов высот; высоты перепадов выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; дополнительно – асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта);
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	Б
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б

6	с нарушениями умственного развития	Б
---	------------------------------------	---

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	---	1-6
2	Вход (входы) в здание	ВНД	---	7-11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	---	12-37
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	---	38-47
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	---	48-58
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	---	59-63
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	---	---

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Основные СФЗ (структурно-функциональные зоны) Временно недоступны

- Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований;
- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный
	Все зоны и участки	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Ях" 2022 - 2030 гг;

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации (в рамках исполнения показателей Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Ях" 2022 - 2030 гг);

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Достижение оптимального уровня доступности для всех категорий инвалидов и МГН;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Период проведения работ

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.5 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.6. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.6.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.6.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.6.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.6.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.6.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.6.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Картах доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www.tismgr.admhmao.ru)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): МБУ ДО СШОР г. Пыть-Ях, спортивный зал бокса; Адрес объекта: 628380, ХМАО-Югра Тюменской области, г. Пыть-Ях, 6 мкр. "Пионерный", дом 33;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет	---	---	---	---	---	---
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет	---	---	---	---	---	---
1.3	Лестница (наружная)	Нет	---	---	---	---	---	---
1.4	Пандус (наружный)	Нет	---	---	---	---	---	---
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	---	---	---	---	---	---
	Общие требования к зоне	Есть	---	1-6	Отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; Бетонное	К, С, Г, О, У	Определить круг собственников территорий, на которых расположены пути движения от ближайшей ООТ, парковки и иные структурно - функциональные зоны. Сообщить, собственникам территорий на путях движения от ООТ к объекту, парковках, иных структурно – функциональных зон о необходимости	ТР

					покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта		незамедлительно привести подконтрольные им участки, в соответствии с требованиями СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения услуги возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	---	---	1-6	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Необходимо определить круг собственников территорий, на которых расположены пути движения от ближайшей ООТ, парковки и иные структурно - функциональные зоны. Сообщить, собственникам территорий на путях движения от ООТ к объекту, парковках, иных структурно – функциональных зон о необходимости незамедлительно привести подконтрольные им участки, в соответствии с требованиями СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения услуги возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание: МБУ ДО СШОР г. Пыть-Ях, спортивный зал бокса; Адрес объекта: 628380, ХМАО-Югра Тюменской области, г. Пыть-Ях, 6 мкр. "Пионерный", дом 33;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	---	7, 8, 9, 10	<p>- Конструкция лестницы не соответствует требованиям пп. 5.1.12, 5.1.13 СП 59.13330.2020;</p> <p>- Ограждения, на наружной лестнице главного входа не соответствуют требованиям безопасности, т.к. требуют замены, что является нарушением СП. 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-</p>	К, С, О	<p>- Произвести ремонт и/или замену конструкции лестницы с установкой подступенков, в рамках исполнения требований пп. 5.1.12, 5.1.13 СП 59.13330.2020.</p> <p>- Произвести установку и/или ремонт ограждения, на наружных лестницах, главного входа, дополнительных входов в помещения структурных подразделений учреждения не соответствуют требованиям безопасности, т.к. требуют замены, что является нарушением СП. 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2017, с обязательным наличием нетравмирующих завершений, с удлинением в</p>	ТР

				<p>2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отсутствует противоскользящая, контрастная маркировка ступеней - Отсутствуют тактильно-контрастные напольные указатели что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования; - Отсутствует система вызова помощи; - Отсутствуют указатели продолжительности лестничного марша; 		<p>приделах 0,3 м., относительно марша лестницы.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обустройство противоскользящей полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша. Краевые ступени лестничного марша обустроить одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступени, (например желтого цвета), имеющие общую ширину в приделах 0,08 – 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени – от 0,03 до 0,04 м. Промежуточные ступени допускается обустроить одной противоскользящей полосой, шириной до 0,03 м. Цвет полосы применяется как контрастный, так и нейтральный либо в тон поверхности проступи (СП 59.13330.2020 п. 5.1.13); Дополнительно: - Перила каждого лестничного марша обеспечить тактильными указателями продолжительности пути, расположенными по схеме – I, II, III (где I – начало пути, II – середина пути, III- окончание пути. Тактильные символы I и III наносятся не менее чем за 0,3 м. до окончания перепадов высот); 	
--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>- Обустроить перед началом лестничного марша тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН., выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.10); Назначение устанавливаемых тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.</p> <p>- Обеспечить наличие кнопки вызова помощника (в составе системы вызова помощника) выполненные в соответствии с требованиями нормативной документации, с расположением со стороны относительно входной площадки, на высоте 0,8 м. от уровня пола. Размещение возможно как на стене здания, так и на обособленной стойке. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих всепогодное использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм;</p>	
2.2	Пандус (наружный)	Нет	---	---	---	---	---	---
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	---	11	<p>Размер площадки входной группы не соответствует требованиям п.6.1.4. СП 59.13330.2020;</p> <p>Отсутствуют тактильно-контрастные напольные</p>	К, С, О	<p>Технические решения не возможны, требуются компенсирующие мероприятия, связанные с оказанием ситуативной помощи на объекте;</p> <p>Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при</p>	ТР

				<p>указатели, что не соответствует требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования</p>	<p>движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН., выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Их следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.10); Назначение устанавливаемых тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.</p>
--	--	--	--	--	---

2.4	Дверь (входная)	Есть	---	8	<p>Отсутствует звуковой и световой маяк для обозначения адаптированного входа, что противоречит п.5.1.3. СП 59.13330.2020;</p> <p>Отсутствуют контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании: (Дверь-стена, дверь-ручка.), не соответствует п. 6.4.1. СП 59.13330.2020;</p> <p>В части дверных проемов высота порога превышает допустимые значение 0,014м, что не соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330.2020;</p>	К,О	<p>- Обеспечить наличие кнопки вызова помощника (в составе системы вызова помощника) выполненные в соответствии с требованиями нормативной документации, с расположением со стороны относительно входной площадки, на высоте 0,8 м. от уровня пола. Размещение возможно как на стене здания, так и на обособленной стойке. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих всепогодное использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм;</p> <p>Установить звуковой и световой маяк для обозначения адаптированного входа в соответствии с п.5.1.3. СП 59.13330.2020;</p> <p>- Обеспечить контрастную маркировку ручек двери, в рамках исполнения п. 6.4.1. СП 59.13330.2020</p> <p>- Обеспечить наличие приставных пандусов для устранения перепадов высот, образованных порогами не нормативной высоты;</p>	ТР
2.5	Тамбур	Нет	---	---	---	---	---	---

Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---	---	---
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	4-8	6-36	Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): МБУ ДО СШОР г. Пыть-Ях, спортивный зал бокса; Адрес объекта: 628380, ХМАО-Югра Тюменской области, г. Пыть-Ях, 6 мкр. "Пионерный", дом 33;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	---	12, 13	<p>Декоративные элементы оформления интерьера, расположенные вдоль стен на путях движения не соответствуют требованиям п. 6.2.6 СП 59.13330.2020;</p> <p>- На дверных проемах отсутствуют контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании: (Дверь-стена, дверь-ручка.), не соответствует п.</p>	К, С, Г, О, У	<p>В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на проектирование.</p> <p>С использованием указанных средств должны быть оснащены (5% общего числа, но не менее одной справочной всех видов,</p>	ТР

					<p>6.4.1. СП 59.13330.2020;</p> <p>- Отсутствует оборудованная зона ожидания для МГН;</p>		<p>билетные кассы массовой продажи и т.п. для информации о предоставляемых услугах;</p> <p>В рамках исполнения п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола;</p> <p>ВАЖНО: На коммуникационных путях движения свести к минимуму разницу отметок уровня пола между смежными помещениями, в уровнях дверного прохода, с обустройством специализированных средств, компенсирующих перепады высот (съезды, спуски, приставные односторонние пандусы и т.д.);</p> <p>- Обеспечить контрастную маркировку ручек двери, в рамках исполнения п. 6.4.1. СП 59.13330.2020;</p>	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	---	14, 15, 16, 17, 18	- Ограждения, на лестницах, расположенных внутри здания, не соответствуют требованиям, что является	К, С, О	<p>Произвести установку и/или ремонт ограждений лестниц, расположенных внутри здания, с установкой нетравмирующих завершений, с удлинением в пределах 0,3 м., относительно марша лестницы.</p>	ТР

					<p>нарушением СП. 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2017;</p> <p>- Отсутствует противоскользящая, контрастная маркировка ступеней;</p> <p>- Отсутствует тактильное обозначение протяженности маршей лестниц, обозначение этажей;</p>		<p>- Обустройство противоскользящей полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша. Краевые ступени лестничного марша обустроить одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступени, (например желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 – 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени – от 0,03 до 0,04 м. Промежуточные ступени допускается обустраивать одной противоскользящей полосой, шириной до 0,03 м. Цвет полосы применяется как контрастный, так и нейтральный либо в тон поверхности проступи (СП 59.13330.2020 п. 5.1.13);</p> <p>Дополнительно:</p> <p>- Перила каждого лестничного марша обеспечить тактильными указателями продолжительности пути, расположенными по схеме – I, II, III (где I – начало пути, II – середина пути, III- окончание пути. Тактильные символы I и III наносятся не менее чем за 0,3 м. до окончания перепадов высот);</p>	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	---	---	---	---	---	---
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	---	---	---	---	---	---

3.5	Дверь	Есть	---	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	<p>На части дверных проемов отсутствуют контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании: (Дверь-стена, дверь-ручка.), не соответствует п. 6.4.1. СП 59.13330.2020;</p> <p>В части дверных проемов высота порога превышает допустимые значение 0,014м, что не соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330.2020;</p> <p>На полотнах дверей, размещены информационные материалы, что не соответствует п. 6.5.9 СП 59.13330.2020;</p>	С, К, О	<p>- Обеспечить контрастную маркировку дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема, в рамках исполнения, дополнительно нанести контрастную маркировку ручек двери, в рамках исполнения п. 6.4.1. СП 59.13330.2020;</p> <p>- Информационные, информационно тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема;</p>	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	---	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,	- Отсутствует специальное оборудование для организации	К, О, С, Г, У	- Оборудовать эвакуационные выходы, незадымляемые зоны безопасности, с учетом перепадов высоты, специализированными	ТР

				36, 37	<p>эвакуации, в случае возникновения ЧС, для различных нозологий инвалидности и МГН;</p> <p>- Отсутствует информация о направлении движения к эвакуационным выходам, световые извещатели (световые маяки);</p> <p>-Отсутствует оборудованная незадымляемая зона;</p>	<p>устройствами, для обеспечения своевременной эвакуации посетителей в случае возникновения ЧС;</p> <p>Обеспечить наличие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «эвакуационный выход» размером не менее 200х200 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150х150 мм с размещением на путях движения по направлению к эвакуационным выходам; <p><i>Обеспечить на объекте, в рамках исполнения требований ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ Р 12.2.143-2009, а именно: наличие фотолюминесцентной эвакуационной системы с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН;</i></p> <p><i>Обеспечить расчетное количество Эвакуационных кресел(ЭЛКС) Самоспас;</i></p> <p><u><i>Данные мероприятия выполняются после проведения расчета пожарных рисков (с учетом инвалидов и МГН) и разработкой задания на проектирования путей эвакуации.</i></u></p>	
--	--	--	--	--------	--	--	--

Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---	---	---
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	---	12-37	Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Обеспечить проведение аудита в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Произвести расчет пожарных рисков (с учетом инвалидов и МГН) для разработки задания на проектирования путей эвакуации и их оснащения.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)): МБУ ДО СШОР г. Пыть-Ях, спортивный зал бокса; Адрес объекта: 628380, ХМАО-Югра Тюменской области, г. Пыть-Ях, 6 мкр. "Пионерный", дом 33;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	---	38, 39, 40, 41, 42	Отсутствует специализированное оборудование для обеспечения доступа к услуге, людей с инвалидностью категорий С;	С, Г	- Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), для обеспечения доступа к информации для посетителей имеющих инвалидность по зрению;	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	14	43, 44, 45, 46, 47	Отсутствуют специализированные, оборудованные места для людей с ОВЗ в целях обеспечения доступа к услуге; Высота порогов, части дверных	С, Г	Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов; оптимальные условия для работы (в читальных залах библиотек); В зальных помещениях не менее	ТР

					проемов, превышает допустимые значение 0,014м, что не соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330.2020;		двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН; В зрительных залах, оборудованных стульями или скамьями, должны иметься сиденья с подлокотниками, из расчета - не менее один стул с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны обеспечивать надежную опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи; Места для инвалидов в зрительных залах предпочтительнее располагать в отдельных рядах, имеющих самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей; Обеспечить высоту порога, с сохранением притвора дверного полотна, в рамках требований п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 (как компенсирующее мероприятие допустимо использование перекатного порогового пандуса);	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	---	---	---	---	---	---
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	---	---	---	---	---	---
4.5	Кабина индивидуального	Нет	---	---	---	---	---	---

	обслуживания							
4.6	Место приложения труда	Нет	---	---	---	---	---	---
4.7	Жилые помещения (палаты стационара)	Нет	---	---	---	---	---	---
	Общие требования к зоне	Есть	---	---	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2020	К, О, С, Г, У	<p>Обеспечить расстановку столов, (требуется использование специализированной мебели, вспомогательного оборудования (увеличители, линзы Френеля и д.р.) инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов.</p> <p>Ширина прохода не менее 1,1 м., для обеспечения свободного огибания при проезде кресла-коляски, наличие в помещении, где ведется обслуживание, зоны маневрирования, диаметром не менее 1,4 м., для разворота инвалида категории «К»;</p>	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	---	38-47	Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений: МБУ ДО СШОР г. Пыть-Ях, спортивный зал бокса; Адрес объекта: 628380, ХМАО-Югра Тюменской области, г. Пыть-Ях, 6 мкр. "Пионерный", дом 33;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	---	48, 49, 50	В туалете не соответствуют условия для индивидуального (самостоятельного) обслуживания. Для обеспечения эксплуатации туалета для посетителей предусмотреть оснащение согласно требований СП 59.13330.2020;	К, О, С, Г, У	- Обеспечить, в специализированных кабинках уборных, наличие стационарных, откидных опорных поручней для организации туалетной комнаты общего пользования для нужд людей с инвалидностью различных категорий. Поручни размещаются по обеим сторонам унитаза. Уточнение: один поручень откидной, один стационарный, со стороны откидного поручня, на расстоянии 0,8 м (пространство для инвалида колясочника), в целях организации зоны пересаживания, устанавливается дополнительный опорный стационарный поручень (с креплением в стену либо пол, на высоте 0,75 – 0,8 м., от уровня пола)); - Во всех туалетах разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с	ТР

						<p>расположением в зоне унитаза на высоте 0,8 м. от уровня пола, с установкой, в кабине санузла, в зоне прямой досягаемости. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих влагозащищенность, в антивандальном корпусе, снабжены шнурком и светов - звуковым извещателем, расположенным с наружи кабины, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Во всех туалетах разместить мнемосхему санузла возле входа в помещение, со стороны открывания двери (расположения ручки двери) на высоте 1,2-1,6 метра, с указанием расположения объектов внутри помещения; - Во всех туалетах размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход» размером не менее 150x150 мм; - Во всех туалетах размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм; <p>Дополнительно: предусмотреть дублирование сигнализаторов системы оповещения при возникновении ЧС, для оповещения посетителей с инвалидностью категории «Г»;</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

5.2	Душевая/ ванная комната	Есть	---	51, 52, 53, 54	В душевой кабине не соответствуют условия для индивидуального (самостоятельного) обслуживания. Для обеспечения эксплуатации душевой кабины для посетителей предусмотреть оснащение согласно требований СП 59.13330.2020;	К, О, С, Г, У	<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечить, в специализированных душевых кабинах, наличие стационарных, откидных опорных поручней, откидных сидений, устройств для пересаживания, для организации душевой кабины общего пользования для нужд людей с инвалидностью различных категорий. - Во всех душевых комнатах разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением в зоне пересаживания на высоте 0,8 м. от уровня пола, с установкой, в зоне прямой досягаемости. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих влагозащищенность, в антивандальном корпусе, снабжены шнурком и светов - звуковым извещателем, расположенным с наружи кабины, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60 мм. - Во всех душевых комнатах разместить мнемосхему возле входа в помещение, со стороны открывания двери (расположения ручки двери) на высоте 1,2-1,6 метра, с указанием расположения объектов внутри помещения; - Во всех душевых кабинах размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход» 	ТР
-----	-------------------------	------	-----	----------------	--	---------------	--	----

							<p>размером не менее 150x150 мм;</p> <p>- Во всех душевых кабинах размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм;</p> <p>Дополнительно: предусмотреть дублирование сигнализаторов системы оповещения при возникновении ЧС, для оповещения посетителей с инвалидностью категории «Г»;</p>	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	---	55, 56, 57, 58	<p>На дверных проемах отсутствуют контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании: (Дверь-стена, дверь-ручка.), не соответствует п. 6.4.1. СП 59.13330.2020;</p> <p>В части дверных проемов высота порога превышает допустимые значение 0,014м, что не соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330.2020;</p>	С, К, О	- Существует альтернативная форма предоставления услуг;	ТР

					Отсутствует специализированное оборудование для обеспечения доступа к услуге, людей с инвалидностью категорий С, Г			
	Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	---	48-58	Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: МБУ ДО СШОР г. Пыть-Ях, спортивный зал бокса; Адрес объекта: 628380, ХМАО-Югра Тюменской области, г. Пыть-Ях, 6 мкр. "Пионерный", дом 33;

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	---	59, 60, 61, 62	Не обеспечивают выполнение необходимы требований по информированию граждан, потребителей услуги, о месте, времени получения и форме получения услуг, путях и способах эвакуации, в случае возникновения ЧС, иной информации, относящейся к деятельности	К, О, У, С, Г	Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (контрастные маркировки дверей, ручек дверей; информационные таблички и т.д.), фотолюминесцентной эвакуационной системы с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН;	ТР

					объекта.			
6.2	Акустические средства	Есть	---	---	Не обеспечивают выполнение необходимых требований по информированию граждан, потребителей услуги, о месте, времени получения и форме получения услуг, путях и способах эвакуации, в случае возникновения ЧС, иной информации, относящейся к деятельности объекта.	К, О, У, С, Г	- Обеспечить наличие вспомогательных устройств для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории «Г»;	ТР
6.3	Тактильные средства	Есть	---	63	Не обеспечивают выполнение необходимых требований по информированию граждан, потребителей услуги, о месте, времени получения и форме получения услуг, путях и способах эвакуации, в	С	Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (Корректные тактильные мнемосхемы; информационно - тактильные таблички, системы тактильной навигации на поручнях и т.д.); Обеспечить наличие тактильно-контрастных указателей. Назначение устанавливаемых тактильно-контрастных напольных указателей должно соответствовать требованиям ГОСТ	ТР

					случае возникновения ЧС, иной информации, относящейся к деятельности объекта.		Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, а именно: Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.	
	Общие требования к зоне	Нет	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	---	59-63	Текущий ремонт;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Результаты фотофиксации

Фото 1



Фото 4



Фото 2



Фото 5



Фото 3



Фото 6



Фото 7



Фото 10



Фото 8



Фото 11



Фото 9



Фото 12



Фото 13



Фото 16




Фото 14




Фото 17




Фото 15



Фото 18




Фото 19



Фото 22



Фото 20



Фото 23



Фото 21



Фото 24



Фото 25



Фото 28



Фото 26



Фото 29



Фото 27




Фото 30



Фото 31



Фото 34



Фото 32



Фото 35



Фото 33



Фото 36



Фото 37



Фото 40



Фото 38



Фото 41



Фото 39



Фото 42



Фото 43



Фото 46



Фото 44



Фото 47



Фото 45



Фото 48



Фото 49



Фото 52



Фото 50



Фото 53



Фото 51



Фото 54



Фото 55



Фото 58



Фото 56



Фото 59




Фото 57



Фото 60



Фото 61



Фото 63



Фото 62



**Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории _____ на _____ год**

N п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	N паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнитель и	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**Отчет о выполнении
адресной программы (плана) адаптации объекта социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории _____ за _____ год**

N п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	N паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности)* ⁽³⁾	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ * ⁽¹⁾	Оценка работ * ⁽²⁾		Объем, тыс. руб.	Оценка * ⁽⁴⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*⁽¹⁾ - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

*⁽²⁾ - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*⁽³⁾ - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

*⁽⁴⁾ - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

**Решение рабочей группы
«Определение на соответствие объектов социальной инфраструктуры (ОСИ)»**

г. Пыть - Ях

17.03.2023г.

Рабочая группа в составе:

Заместитель директора по безопасности и организационной работе
МБУ ДО СШОР г. Пыть-Ях - Турханцева О.В.

Заместитель директора по спортивной подготовк
МБУ ДО СШОР г. Пыть-Ях - Симачков Э.Ю.

Тренер, председатель представительного органа учреждения
МБУ ДО СШОР г. Пыть-Ях - Дружинин А.Ю.

В том числе:

Председатель экспертного центра АНО ИОИ «В помощь инвалиду»
Ханты-Мансийской общественной региональной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов - Шibaев Д.А.

В том числе:

Председатель Сургутской общественной организации
Всероссийской общества инвалидов - Александров Ю. Г.

Председатель Региональной общественной организации
инвалидов по зрению Ханты- Мансийского автономного
округа- Югры «Тифлопуть» - Филатов С.И.

Общественный эксперт (инспектор)
Национального центра содействия эколого-социальному
и инновационному развитию территорий
Ассоциации "СРПК" Доступная среда" РУИН "Рубикон"
ОООИ " Всероссийское, ордена
Трудового Красного Знамени, общество слепых"
ОООИ " Всероссийское Общество Инвалидов" - Пашенко Р.С.

Цели:

Определение текущего состояния доступности ОСИ для инвалидов всех категорий
представителей маломобильных групп населения.

Задачи:

Определение текущего уровня доступности объекта, разработка мероприятий, в том
числе компенсирующих, направленных на повышение уровня доступности ОСИ,

соблюдением «разумного применения» и «универсального дизайна», действующего законодательства в РФ, регламентирующего данную категорию.

Выводы и предложения:

- Основные СФЗ (структурно-функциональные зоны) Временно недоступны
- Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований;
 - параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;
 - нет альтернативных форм обслуживания;

Роль	Член комиссии	Решение	Подпись
Председатель комиссии			
Член комиссии			
Член комиссии			
Член комиссии			
Член комиссии			
Член комиссии			



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-03-1600059

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ПАЩЕНКО РОМАН СЕРГЕЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 29 апреля 2022 г.
Сертификат действителен до: 28 апреля 2025 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации



Е.А. Бухаров

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

ПК № 012884



Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

ПАЩЕНКО

РОМАН СЕРГЕЕВИЧ

в период с «14» апреля 20 21 г. по «16» апреля 20 21 г.

прошел(а) обучение в

федеральном государственном бюджетном образовательном

учреждении высшего образования

«Югорский государственный университет»

по программе повышения квалификации

«Доступная среда»

в объеме

24 часа



М. П. Первый проректор

В. А. Мищенко

Л. В. Неликина

Регистрационный номер 0370

Дата выдачи «16» апреля 20 21 г.

Города Ханты-Мансийск



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ, УСЛУГ (РАБОТ) В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗНАРЯДНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ, СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ПЕРСОНАЛА

АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территории»

ИНН 7708259846, ОГРН 1157700009400

юридический адрес: ул. Куусинена, д. 19А, ком. 306, Москва, 125252

почтовый адрес: пер. Чеплева, д. 13, Санкт-Петербург, 193230

тел./факс: (812) 645-67-97; (812) 645-07-67; e-mail: nc-asst@mail.ru

СЕРТИФИКАТ

участника семинара

«Эксперт в области предупреждения причинения вреда инвалидам с нарушением ОДА (в том числе передвигающихся на кресле-коляске), зрения и слуха»

Выдан

Пашенко Роману Сергеевичу

Сертификат удостоверяет, что участник **освоил** программу семинара, успешно прошел тестирование и допущен до квалификационного экзамена на аттестационную комиссию территориальности РОСС RU.И 1871.04. ИДН1.

Дата выдачи сертификата 15 июля 2021 г.

Председатель аттестационной комиссии

Петраков Д.П.

Член аттестационной комиссии

Палкина В.А.

Член аттестационной комиссии

Вишневецкая А.В.



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ, УСЛУГ (РАБОТ) В ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ,
ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ, СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ПЕРСОНАЛА**

Зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
РОСС RU.И1871.04ИДН1



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН СДС

АНО "Национальный центр содействия эколого-
социальному и инновационному
развитию территорий"

юр. адрес: 125252 Москва, ул. Куусинена, д. 19А, ком. 306
почт. адрес: 193230 Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 13,
тел./факс 8 (812) 645 67 97, (901) 301 09 87
e-mail: nc-asi@mail.ru
(адрес, тел./факс, e-mail)



АТТЕСТАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ

№ 00208

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО Пащенко Роман Сергеевич

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.И1871.04ИДН1,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К:**

ПЕРСОНАЛУ

СУБЪЕКТАМ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (в качестве общественного эксперта /
общественного инспектора)

ТЕХНИЧЕСКИМ ЭКСПЕРТАМ

ОСНОВАНИЕ: Решение Центрального органа СДС РОСС RU.И1871.04ИДН1 от 06.08.2021 г. Протокол №105

Срок действия с 09.08.2022 по 09.08.2023



Руководитель центрального органа
РОСС RU.И1871.04ИДН1

Д.П. Петраков

Аттестат компетентности имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Документ системы ДС № 02588



Система добровольной сертификации товаров, услуг (работ) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, подготовки экспертов, субъектов общественного контроля и персонала.

Зарегистрировано в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации в Федеральном агентстве по Техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.И1871.04ИДН1

ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ КОМПЕТЕНТНОСТИ

№ 00208

Требования к работе общественного эксперта / общественного инспектора

1. Участие в работе группы экспертов, осуществляющих деятельность в порядке, установленном системой сертификации, в интересах маломобильных групп населения на территории ХМАО-Югра;
2. Участие в оценке рисков (мер предупреждения причинения вреда) при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения на территории ХМАО-Югра;
3. Участие в подготовке и проведении мероприятий аудита (сертификации) на территории ХМАО-Югра;
4. Участие в мероприятиях общественного контроля с подготовкой итогового документа (заключения), содержащего объективные, достоверные и обоснованные выводы о результатах общественной экспертизы (проверки), а также при необходимости предложения и рекомендации.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Экспертное заключение составляется при взаимодействии с экспертами не ниже уровня региональный технический эксперт.
- Заключение, оформляемое общественным экспертом/общественным инспектором визируется экспертом не ниже уровня региональный технический эксперт.




Руководитель центрального органа
М.П. РОСС RU.И1871.04ИДН1

(подпись)

Д.П. Петраков
(Ф.И.О.)

*Приложение к аттестату компетентности регионального технического эксперта
Аттестат компетентности имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации*

Документ системы ДС № **02589**



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522597

Владелец Вагин Сергей Владимирович

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024